




# SmokeFire

## Il est temps de mettre à jour le micrologiciel de votre barbecue.



15 MIN




**1** Vérifiez que vous possédez la dernière version de l'application Weber Connect.



**iOS : 0.9.8**  
**Android : 0.9.8**

**2**


- Jumelez votre SmokeFire avec l'application Weber Connect via une connexion Bluetooth®.
- Vérifiez que vous disposez de la dernière version du logiciel **juneOS Lite 1.3 (1683)**. Si vous ne disposez pas de la dernière version du logiciel, vous serez invité(e) à la télécharger. À l'issue du téléchargement, sélectionnez Éteindre sur votre SmokeFire, éteignez-le et rallumez-le.



- Une fois connecté, attendez 15 minutes que les mises à jour soient effectives.
- **Remarque:** Veillez simplement à ce que votre téléphone soit à proximité du SmokeFire (à portée du Bluetooth®) jusqu'à la fin de la mise à jour.

**3**

- Au bout de 15 minutes, sélectionnez Éteindre sur votre SmokeFire, éteignez le barbecue et rallumez-le.
- Patientez une minute et allez dans l'écran À propos.



- Vérifiez que la version du **micrologiciel est maintenant 04025**. La mise à jour de votre micrologiciel est désormais terminée !

